


Metais

Linha Lux :



Cuidados

1. Limpe com uma flanela de algodão seca, passando no sentido longitudinal.
2. Não use substâncias abrasivas, acetona, éter ou álcool que contenham como base de petróleo, solução a base de cloro, esponjas de aço ou similares.
3. Evite batidas e arranhões, pois elas podem danificar a camada protetora, permitindo a passagem do ar que ocasiona a ferrugem.
4. Não se recomenda aplicação de verniz sobre objetos de metal.

Acabamentos

Metais

Linha Lux :



Observações

Por se tratar de materiais naturais, estão suscetíveis aos efeitos da oxidação estando em contato com o ar e umidade. Essa oxidação que afeta inicialmente a superfície do metal, serve para diminuir o processo de corrosão.